



Događaj:	Neugodni mirisi u operativnoj sali
Datum, vrijeme i mjesto događaja:	17.10.2017. godine, 22:45 UTC, kontrola letenja
Učesnici u događaju i njihovo stanje:	
Opis događaja:	<p>Podnositelj izvještaja je naveo:</p> <p>“Po ulasku u salu, 22:45 h, smo primjetili neugodan miris u sali. U poslednje vrijeme to je česta pojava i ovim putem iskazujemo zabrinutost jer nakon 15 min. boravka osjeti se bol u glavi, peckanje očiju i otežano disanje. Sve ovo, potencijalno, utiče na bezbjednost vazdušnog saobraćaja te vas molimo da nešto poduzmete u cilju rješavanja ovog problema.”</p>
Opis postupaka učesnika u događaju:	
Okolnosti pod kojima se događaj desio:	

<p>Preduzete mjere:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Vazduhoplovni subjekt s kojim je događaj u vezi; 2. Organizacione jedinice BHDCA. 	<p>1. Zaključci provedene interne istrage:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Tokom istrage nije utvrđeno da postoji interni standard, na nivou BHANSA-e, koji definiše kvalitet zraka u radnoj okolini; -Regulatorni okvir po kojem je izvršeno mjerjenje radne okoline na lokaciji kontrole letenja je preuzet iz SFRJ i isti je još uvijek u primjeni. Referentne vrijednosti sadržane u ovoj regulativi su blaže u odnosu na važeću regulativu koja se odnosi na ambijentalni zrak. -Mjerjenje koje je izvršeno na dan 10.12.2017. godine je izvršeno u periodu kada su vrijednosti polutanata u ambijentalnom zraku bile okvalifikovane kao "Upozorenje", što ne predstavlja maksimalne količine polutanata izmjerene u periodu 2015. godina – 2017. godina; -Ne postoji mjerjenje iz koga je moguće utvrditi efikasnost primjenjenih filtera na postojećem sistemu klimatizacije na lokaciji kontrole letenja; -Ne postoji dokumentacija iz koje se može utvrditi da je izvršeno planiranje i prognoziranje kvaliteta zraka kojeg sistem za klimatizaciju dovodi u radnu okolinu, u cilju izbjegavanja korektivnih akcija; -Započet je proces nabavke nadogradnje postojećeg sistema klimatizacije u cilju poboljšanja rada iste; -Nije moguće utvrditi da postoji procjena rizika za navedeni problem u kontekstu neometanog pružanja usluga kontrole letenja i posledica onečišćenog vazduha (koji je prijavljen kroz izvještaje o događajima). <p>2. Stručna lica SMD-a su izvršila analizu događaja.</p>
<p>Indeks procjene rizika i razlog: (Vidjeti Prilog 2, 3. i 6 ovog Uputstva)</p>	<p>D3 prema ESARR-u 2, 4D prema ICAO-u</p> <p>Ovaj događaj je prouzrokovao smetnje u radu operativnog osoblja, a što se frekvencije tiče povremeno se dešava.</p>

Prijedlog mjera prevencije: (Bezbjednosne preporuke)	<ul style="list-style-type: none"> -Utvrđiti potrebu od strane nadležnih za procjenom rizika za rad u postojećim uslovima radne okoline u Operativnoj sali kontrole letenja. -Od strane nadležnih utvrđiti mogućnost poboljšanja vazduha u radnoj okolini operativne sale kontrole letenja za (zimsku) sezonu 2017./2018. godina. -Od strane nadležnih utvrđiti potrebu za definisanjem internih standarda kvaliteta vazduha u radnom okruženju na nivou BHANSA-e. -Od strane nadležnih utvrđiti potrebu za periodičnim mjerjenjem kvaliteta vazduha u radnom okruženju Operativne sale kontrole letenja uz analizu iste, uzimajući u obzir kvalitet ambijentalnog zraka. -Od strane nadležnih utvrđiti potrebu za propisivanjem jasnog broja filtera, koji su neophodni za neometan rad klimatizacije na godišnjem nivou, u cilju osiguranja zadovoljavajućeg nivoa kvaliteta vazduha u Operativnoj sali kontrole letenja.
Prijedlog drugih mjera:	Nema
Da li je potrebno dalje ispitivanje događaja: DA/NE (dati obrazloženje)	
Potpis imenovanog lica koje je radio na obradi i analizi događaja i datum: (Ako na obradi i analizi radi više imenovanih lica)	Ilija Savatić,
Potpis rukovodioca Odjeljenja i datum:	Enes Mujezinović,