



Događaj:	Kreirana je distribuirana lista opterećenja (LS - loadsheet) sa pogrešnim operativnim težinama
Datum, vrijeme i mjesto događaja:	01.08.2019. godine, 09:00, aerodrom
Učesnici u događaju i njihovo stanje:	- Avion - Lica koja su radila na izračunavanju operativnih težina
Opis događaja:	Podnositelj izvještaja je naveo sledeće: U procesu planiranja i realizacije utovara vazduhoplova, kreirana je i distribuirana lista opterećenja (LS - loadsheet) sa pogrešnim operativnim težinama. Naime, na listi opterećenja je nedostajao prikaz i težina 29 komada transfernog prtljaga (BT). Prikazano stanje operativnih težina u LS je bilo znatno manje od stvarnog, a stvarno stanje operativnih težina > 200kg , što zahtjeva izradu nove liste opterećenja i balansnog dijagrama. Filozofija rada i implementacija procesa kompanije je opisana u kompanijskom dokumentu. Airport station load control osoblje je pravovremeno izvestio osoblje avio-kompanije o odstupanju broja transfernog prtljaga (BT) u odnosu na prethodno planiranje, stvarno stanje BT je bilo znatno veće od predviđenog planom utovara (Load plan – LP), što je zahtjevalo upotrebu dodatne ULD jedinice za utovar BT. Vazduhoplov je obavio let bez posledica.
Opis postupaka učesnika u događaju:	
Okolnosti pod kojima se događaj desio:	

<p>Preduzete mjere:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Vazduhoplovni subjekt s kojim je događaj u vezi; 2. Organizacione jedinice BHDCA. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aerodrom je o ovom događaju obavjetio BHDCA i station managera. 2. Stručno lice SMD-a je izvršilo analizu događaja. Stručno lice SMD-a je uputilo nekoliko mailova station manager-u, sa zahtjevom da se pomenuti izjasni o ovom događaju i obavijesti BHDCA o rezultatima istrage ovog događaja. Međutim, do dana pisanja ovog izvještaja nije stigao odgovor od prethodno pomenutog.
<p>Indeks procjene rizika i razlog: (Vidjeti Prilog 2, 3. i 6 ovog Uputstva)</p>	<p>3D prema ICAO-u Ovaj događaj je imao uticaj na bezbjednost letenja (Safety), zbog nepravilnog raspoređivanja prtljaga unutar vazduhoplova, čime se utiče na položaj centra težišta vazduhoplova. Ovakva vrsta događaja dešava se rijetko.</p>
<p>Prijedlog mjera prevencije: (Bezbjednosne preporuke)</p>	<p>BHDCA nema mjere prevencije za ovaj događaj.</p>
<p>Prijedlog drugih mjera:</p>	
<p>Da li je potrebno dalje ispitivanje događaja: DA/NE (dati obrazloženje)</p>	
<p>Potpis imenovanog lica koje je radilo na obradi i analizi događaja i datum: (Ako na obradi i analizi radi više imenovanih lica)</p>	<p>Ilija Savatić,</p>
<p>Potpis rukovodioca Odjeljenja i datum:</p>	