



Događaj:	Utovar prtljaga u vazduhoplov nije vršen u skladu sa instrukcijom za utovar koju izdaje balanser vazduhoplova
Datum, vrijeme i mjesto događaja:	30.07.2019. godine, 08:43 UTC, aerodrom
Učesnici u događaju i njihovo stanje:	- Avion - Uposlenici službe operativnih poslova - Uposlenici službe ramp handlinga
Opis događaja:	Prilikom opsluge vazduhoplova, uočeno je da se utovar prtljaga u vazduhoplov ne vrši u skladu sa instrukcijom za utovar koju izdaje balanser vazduhoplova. Nakon utovara, balanser vazduhoplova ne dobija izvještaj o utovaru, u skladu sa stvarnim stanjem kako bi izvršio proračun i provjeru balansnog dijagrama.
Opis postupaka učesnika u događaju:	
Okolnosti pod kojima se događaj desio:	

	<p>1. Aerodrom je obavjestio BHDCA o ovom događaju i sproveo internu istragu istog, u skladu sa svojim procedurama.</p> <p>Rezultati istrage:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Svi balanseri vazduhoplova nisu upoznati da sav prtljag predviđen za cijelokupan kompartment se ne može utovariti u samo jednu sekciju unutar kompartmenta zbog zapreminske ograničenja; - Utovar odstupa od instrukcija za utovar, o čemu svi balanseri vazduhoplova nemaju povratnu informaciju od šefa smjene ramp handlinga; - Šefovi smjena službe ramp handlinga i njihovi zamjenici u periodu od 27.07.2018. do 07.08.2019. nisu stekli Potvrdu o obučenosti Dispečer platforme, koja predviđa polaganje predmeta Balans i centraža vazduhoplova; <p>Postojeće mjere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Distribucija aerodromskog priručnika i pratećih dodataka; - Postojeća stručna osposobljenost uposlenika službe ramp handlinga i službe operativnih poslova; - Interne obuke i standardne operativne procedure uposlenika u sektoru saobraćaja. <p>2. Stručna lica SMD-a su izvršila analizu događaja.</p>
Indeks procjene rizika i razlog: (Vidjeti Prilog 2, 3. i 6 ovog Uputstva)	<p>3D prema ICAO-u</p> <p>Ovaj događaj je imao uticaj na bezbjednost letenja (Safety), zbog nepravilnog raspoređivanja prtljaga unutar vazduhoplova, čime se utiče na položaj centra težišta vazduhoplova. Ovakva vrsta događaja dešava se rijetko.</p>

Prijedlog mjera prevencije: (Bezbjednosne preporuke)	Postupati u skladu sa zahtijevanom procedurom opisanom u dodatku Aerodromskog priručnika. Zbog zapreminskog ograničenja, prtljag predviđen za kompartment pravilno rasporediti po sekcijama unutar istog kompartmenta, pri izdavanju instrukcija za utovar. Kompletirati stručnu osposobljenost šefova smjena službe ramp handlinga.
Prijedlog drugih mjera:	
Da li je potrebno dalje ispitivanje događaja: DA/NE (dati obrazloženje)	
Potpis imenovanog lica koje je radilo na obradi i analizi događaja i datum: (Ako na obradi i analizi radi više imenovanih lica)	Ilija Savatić,
Potpis rukovodioca Odjeljenja i datum:	