



BOSNIA AND HERZEGOVINA
Ministry of Communication and Transport
Directorate of Civil Aviation

| | |
|--|---|
| Događaj: | Nemogućnost funkcije Best Signal Selection (BSS) |
| Datum, vrijeme i mjesto događaja: | 06.02.2017. godine, kontrola letenja |
| Učesnici u događaju i njihovo stanje: | |
| Opis događaja: | Podnosilac izvještaja je naveo: "Za dvije frekvencije na VCS nemamo mogućnost selekcije BSS niti BSS/Rx što smo obavezni prema Operativnim procedurama i instrukcijama BHACC." |
| Opis postupaka učesnika u događaju: | |
| Okolnosti pod kojima se događaj desio: | |

| | |
|---|--|
| <p>Preduzete mjere:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Vazduhoplovni subjekt s kojim je događaj u vezi; 2. Organizacione jedinice BHDCA. | <ol style="list-style-type: none"> 1. BHANSA je u skladu sa svojim internim procedurama sprovela istragu događaja. <p>Nakon istrage zaključeno je sledeće:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Predmetni Dokument ne opisuje zasebno načine aktivacije frekvencija za "LOWER" i "UPPER". -U Dkumentu je navedeno je da KL prilikom početka rada, kao jednu od aktivnosti uradi i aktivaciju funkcije BSS Rx na radnoj poziciji. -S obzirom da se tokom rada u "UPPER"-u koriste isključivo dvije radio lokacije, funkcija BSS-a/Rx tehnički nije izvodiva jer nije ni konfigurisana u sistemu, te je u skladu s tim i nije moguće koristiti od strane KL, a isto nije sadržano u predmetnom Dokumentu. <ol style="list-style-type: none"> 2. Stručna lica SMD-a su izvršila analizu događaja. |
| <p>Indeks procjene rizika i razlog: (Vidjeti Prilog 2, 3. i 6 ovog Uputstva)</p> | <p>E3 u skladu s ESARR-om 2</p> <p>Ovaj događaj nije uticao na bezbjedno pružanje ATM usluga. Što se frekvencije tiče dešava se povremeno.</p> |
| <p>Prijedlog mjera prevencije: (Bezbednosne preporuke)</p> | <p>Izvršiti preispitivanje i ažuriranje predmetnog Dokumenta, na način da isti sadrži opis tehnologije rada u skladu s tehničkim mogućnostima VCS sistema i odabrane konfiguracije.</p> <p>Do preispitivanja i ažuriranja predmetnog Dokumenta, osigurati operativnom osoblju informaciju o načinu konfigurisanja VCS sistema kada se radi u "UPPER"-u, odnosno za rad sa onim frekvencijama koje u sistemu nisu konfigurisane u BSS grupama.</p> |
| <p>Prijedlog drugih mjera:</p> | <p>Nema</p> |
| <p>Da li je potrebno dalje ispitivanje događaja: DA/NE (dati obrazloženje)</p> | |

| | |
|--|-------------------|
| Potpis imenovanog lica koje je radilo na obradi i analizi događaja i datum: (Ako na obradi i analizi radi više imenovanih lica) | Ilija Savatić, |
| Potpis rukovodioca Odjeljenja i datum: | Enes Mujezinović, |