



**BOSNIA AND HERZEGOVINA**  
Ministry of Communication and Transport  
Directorate of Civil Aviation

Događaj:	Kretanje osoba po manevarskim površinama bez radio-veze sa tornjem
Datum, vrijeme i mjesto događaja:	16.10.2017. godine, 09:30 UTC, aerodrom
Učesnici u događaju i njihovo stanje:	- 6 osoba
Opis događaja:	Dana 16.10.2017. godine oko 09:30 sati UTC, uočeno 6 osoba na TWY B, te na travnatoj površini pored TWY B. Osobe nisu imale radio vezu, niti je ikakav izlazak na manevarske površine najavljen tornju bilo kojim drugim putem. Pozvali načelnika jer smo dvogledom utvrdili da je jedna od osoba radnik tehnike JPAKL-a, te smo nakon toga dobili poziv na nesnimani telefon na tornju, gdje nam je rečeno da se ljudstvo kreće do stajanke, te da nemaju radio stanicu, te je dogovoreno da u slučaju potrebe zovemo na mobilni broj jednog radnika tehničke službe.
Opis postupaka učesnika u događaju:	
Okolnosti pod kojima se događaj desio:	

<p>Preduzete mjere:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vazduhoplovni subjekt s kojim je događaj u vezi;</li> <li>2. Organizacione jedinice BHDCA.</li> </ol>	<p>1. Tokom istrage zaključeno je sledeće:</p> <p>-Dana 16.10.2017. godine, kontrolor letenja JPAKL-a uočio je 6 osoba na TWY B, te na travnatoj površini pored TWY B.</p> <p>-Kontrolori JPAKL-a kontaktirali načelnika JPAKL-a, budući da su među učenim osobama prepoznali zaposlenog JPAKL-a.</p> <p>-Kontrolori JPAKL-a dobili su telefonski poziv na nesnimani telefon na tornju od zaposlenog JPAKL-a, koji se nalazio na manevarskim površinama, koji ih je obavjestio da se ljudstvo kreće do stajanke, te da nemaju radio - stanicu.</p> <p>-Kontrolori i navedeni zaposleni JPAKL-a dogovorili su da u slučaju potrebe zovu na mobilni broj jednog zaposlenog tehničke službe.</p> <p>-Navedene osobe, uključujući i zaposlenog u JPAKL-u, nisu bile opremljene dvostranom radio - vezom G/G za vezu sa kontrolorom letenja i niti je ikakav izlazak na manevarske površine bio najavljen tornju bilo kojim drugim putem, čime je došlo do nepoštovanja "Sporazuma o koordinaciji između BHANSA/JPAKL i aerodroma". Dalje prema gore navedenom sporazumu:</p> <p>"Sva lica koja ulaze u prostor nadležnosti kontrole vazdušnog saobraćaja u smislu intervencije ili radova, moraju biti opremljena dvostranom radio-vezom G/G za vezu sa kontrolom vazdušnog saobraćaja i imati na sebi odgovarajući retro - reflektujući prsluk ili radnu odjeću sa odgovarajućim dodacima jarkih boja, koje reflektuju svetlost radi lakše uočljivosti", što u ovom slučaju nije učinjeno.</p> <p>-Takođe, gore navedene osobe nisu postupile prema dokumentu "Operativne instrukcije JPAKL/ATC", gdje se navodi sledeće:</p> <p>"U slučaju izlaska putnika iz vozila na manevarskim površinama kao i terenu između površina, svi moraju obući žuti fluorescentni prsluk radi lakšeg uočavanja, kao i obavezno obavjestiti ATC o zaustavljanju i/ili izlasku iz vozila na manevarskim površinama i o procenjenom vremenu zadržavanja bez obzira koliko kratko bilo."</p> <p>-Kontrolor letenja JPAKL-a postupio je prema dokumentu "Operativne instrukcije JPAKL/ATC", gdje se navodi sledeće:</p> <p>"Vozilo ili osoba se ne smije kretati po manevarskim površinama bez odobrenja kontrole letenja".</p> <p>-Dokument "Uputstvo o kretanju motornim vozilom u području aerodroma", nije ažuriran do današnjeg dana, zaposleni odsjeka ATC nisu upoznati s istim, te za isti ne postoji verifikaciona lista.</p> <p>-Takođe, istragom ovog događaja uočeno je da po nekad zaposleni JPAKL-a kontaktiraju TWR na back-up telefon na kojem se ne snima konverzacija iz razloga što se telefon na kojem se ne snima konverzacija, nalazi na konzoli te u slučaju prometa ne žele ometati kontrolora na smjeni.</p> <p>2. Stručna lica SMD-a su izvršila analizu ovog događaja.</p>
---	---

Indeks procjene rizika i razlog: (Vidjeti Prilog 2, 3. i 6 ovog Uputstva)	E3 prema ESARR-u 2  Ovaj događaj nije uticao na bezbjedno odvijanje vazdušne plovidbe (safety). Što se frekvencije tiče dešava se povremeno.
Prijedlog mjera prevencije: (Bezbjednosne preporuke)	Potrebno je da načelnik JPAKL-a u saradnji sa kontrolorima letenja JPAKL-a, održi zaposlenim u JPAKL-u radionicu/awareness, na temu "Kretanje po manevarskim površinama i koordinacija s kontrolorima letenja JPAKL-a", te da na istoj upozori zaposlene JPAKL-a o ostvarivanju poziva samo na telefon na koji se snima konverzacija.  Potrebno je preispitati, te po potrebi ažurirati dokument "Uputstvo o kretanju motornim vozilom u području aerodroma", te zaposlene svih odsjeka JPAKL-a upoznati s njegovom primjenom.
Prijedlog drugih mjera:	Nema
Da li je potrebno dalje ispitivanje događaja: DA/NE (dati obrazloženje)	
Potpis imenovanog lica koje je radilo na obradi i analizi događaja i datum: (Ako na obradi i analizi radi više imenovanih lica)	Ilija Savatić,
Potpis rukovodioca Odjeljenja i datum:	Enes Mujezinović,