



Događaj:	Neugodni mirisi u operativnoj sali
Datum, vrijeme i mjesto događaja:	16.12.2019. godine, 17:31 UTC, ATCU I
Učesnici u događaju i njihovo stanje:	
Opis događaja:	Podnositelj izvještaja je naveo:  Osjeća se dim i neugodan miris što smeta svom osoblju u sali.
Opis postupaka učesnika u događaju:	
Okolnosti pod kojima se događaj desio:	

	<p>1. Sprovedena je istraga ovog događaja.</p> <p>Zaključci ove istrage:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Analizom predmetnog događaja nije utvrđeno da su narušene propisane margine sigurnosti zračne plovidbe;</li> <li>-Na nivou BiH, entiteta, ne postoje zakonski i podzakonski dokumenti koji definišu kvalitet zraka u radnim prostorijama;</li> <li>- Za potrebe periodičnog mjerjenja kvaliteta zraka u ATCU I koristi se uređaj AIR QUALITY MONITOR RECORDER;</li> <li>- Mjerenja kvaliteta zraka (u skladu sa mogućnostima uređaja) ukazuju da je kvalitet zraka na dan 16.12.2019. godine bio prihvatljiv, u skladu s tehničkim uputstvom uređaja;</li> <li>- BHANSA nije uspostavila vlastiti standard kvaliteta zraka u radnom okruženju;</li> <li>- BHANSA ne posjeduje interne standarde koji se odnose na propisanu temperaturu, vlažnost zraka, osvjetljenje i sl., a koji su od značaja za neometano pružanje usluga u zračnoj plovidbi;</li> <li>- Izvršen je servis pripremne jedinice (predsekcija) za poboljšanje kvaliteta zraka na dan 23.12.2019;</li> <li>- Nova klima komora je stavljena u upotrebu 29.11.2019. godine;</li> <li>- Izvršena je nabavka filtera za operativno tehničke uređaje, uključujući i staru klima komoru za lokaciju ATCU I;</li> <li>- Nije potpisana Ugovor o održavanju za novu klima komoru;</li> <li>- Održan je radni sastanak sa profesorima Mašinskog fakulteta, sa ciljem unapređenja kvalitete zraka na lokaciji ATCU I.</li> </ul> <p>2. Stručno lice SMD-a je izvršilo analizu ovog događaja.</p>
--	---

Indeks procjene rizika i razlog: (Vidjeti Prilog 2, 3. i 6 ovog Uputstva)	<p style="text-align: center;">4D prema ICAO metodologiji</p> <p>U ovom konkretnom slučaju nije došlo do ugrožavanja bezbjednosti letenja (Safety) ali su prouzrokovane smetnje kod kontrolora letenja, a što se frekvencije tiče, povremeno se dešava.</p>
Prijedlog mjera prevencije: (Bezbjednosne preporuke)	<p>Definisati interne standarde BHANSA-e koji se odnose na propisanu temperaturu, osvjetljenje, kvalitet i vlažnost vazduha i sl., a koji su od značaja za neometano pružanje usluga u vazdušnoj plovidbi, uzimajući u obzir nacionalne/entitetske propise ili druge raspoložive preporuke.</p> <p>U cilju zadržavanja garancija na novu klima komoru u ATCU I, planirati usluge servisiranja klima komore od strane ovlaštenih servisera za vrijeme trajanja garantnog roka (3 x godišnje) u Godišnjem planu nabavki za 2020. godinu, te provesti istu nakon usvajanja plana.</p> <p>Utvrđiti potrebu za organizacijom sastanka sa predstavnicima firme, iz čijeg dimnjaka je više puta opažen crni gusti dim neprijatnog mirisa.</p>
Prijedlog drugih mjera:	
Da li je potrebno dalje ispitivanje događaja: DA/NE (dati obrazloženje)	
Potpis imenovanog lica koje je radilo na obradi i analizi događaja i datum: (Ako na obradi i analizi radi više imenovanih lica)	Ilija Savatić,
Potpis rukovodioca Odjeljenja i datum:	