



**BOSNIA AND HERZEGOVINA**  
Ministry of Communication and Transport  
Directorate of Civil Aviation

Događaj:	Pad TED VCS-a
Datum, vrijeme i mjesto događaja:	05.06.2016. godine, kontrola letenja
Učesnici u događaju i njihovo stanje:	
Opis događaja:	<p>Podnosilac izvještaja naveo je sledeće:</p> <p>“05.06.2016. godine, došlo je do pada TED VCS na UCS2/CWP2, koja je u navedenom vremenu bila aktivna kao pozicija izvršnog radarskog kontrolora zračnog prometa. Na navedenom VCS TED-u je pala aplikacija, tako da nije bilo moguće koristiti sisteme veza.</p> <p>U skladu sa nevedenim, a prema postupcima definisanim u relevantnom dokumentu, koji se odnosi na otkaz TED VCS na sektorima, izvršena je rekonfiguracija VCS sektorizacije na UCS1. Nakon dobijene potvrde da je pomenuti TED VCS u ispravnom stanju od strane SMC tehničara, konfiguracija je vraćena na originalnu.”</p>
Opis postupaka učesnika u događaju:	
Okolnosti pod kojima se događaj desio:	

<p>Preduzete mjere:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vazduhoplovni subjekt s kojim je događaj u vezi;</li> <li>2. Organizacione jedinice BHDCA.</li> </ol>	<p>1. BHANSA je u skladu sa svojim internim procedurama sprovela istragu događaja.</p> <p>Nakon obavljenog intervjua sa Izvjestiocem, kao i predstavnikom Odsjeka za komunikacije i radar pri kontroli letenja, a u čijoj nadležnosti je rad komunikacionog sistema, u cilju određivanja uticaja ovog događaja na sigurno pružanje usluga u zračnom prometu, može se zaključiti sledeće:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Događaj se dogodio u periodu koji se može okarakterisati kao period niskog intenziteta saobraćaja.</li> <li>- Izvjestilac je postupio u skladu s relevantnim dokumentom, kojim je predviđena ova situacija.</li> <li>- SMC osoblje je nakon informacije o problemu sa TED postupilo u skladu s relevantnim dokumentom, kojim je predviđena situacija koju je Izvjestilac opisao.</li> <li>- Nije moguće utvrditi da li je uzrok problema nastao zbog SW ili HW komponente sistema zbog nedostatka informacija.</li> </ul> <p>2. Stručna lica SMD su izvršila analizu događaja.</p>
<p>Indeks procjene rizika i razlog: (Vidjeti Prilog 2, 3. i 6 ovog Uputstva)</p>	<p>E3 prema prema ESARR-2</p> <p>Ovaj događaj nije uticao na bezbjedno pružanje ATM usluga, a što se frekvencije tiče dešava se povremeno.</p>
<p>Prijedlog mjera prevencije: (Bezbjednosne preporuke)</p>	<p>Log-ove sa pozicije na kojoj je identifikovan problem proslijediti proizvođaču u cilju daljnje i detaljne analize problema.</p>
<p>Prijedlog drugih mjera:</p>	<p>Nema</p>
<p>Da li je potrebno dalje ispitivanje događaja: DA/NE (dati obrazloženje)</p>	

Potpis imenovanog lica koje je radilo na obradi i analizi događaja i datum: (Ako na obradi i analizi radi više imenovanih lica)	Ilija Savatić,
Potpis rukovodioca Odjeljenja i datum:	Enes Mujezinović,