



BOSNIA AND HERZEGOVINA
Ministry of Communication and Transport
Directorate of Civil Aviation

Događaj:	Pad gipsane ploče sa plafona kupole tornja
Datum, vrijeme i mjesto događaja:	23.06.2016. godine, toranj kontrole letenja
Učesnici u događaju i njihovo stanje:	
Opis događaja:	<p>Podnosilac izvještaja naveo je sledeće:</p> <p>“Danas je gipsana ploča sa plafona otpala usled curenja vode kroz krov tornja. Klima radi ali slabijim kapacitetom, tako da je temperatura u kupoli oko 30 stepeni, a dan veoma zahtjevan iz aspekta saobraćaja. Pri pucanju ploče, voda je zasula radnu konzolu, a komadi gipsa su pali na metar od glave kontrolora na dužnosti. Do kraja dana je još jedna ploča pukla i propala ali smo do tada bar bili upozoreni da se to može dogoditi.”</p>
Opis postupaka učesnika u događaju:	
Okolnosti pod kojima se događaj desio:	

<p>Preduzete mjere:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Vazduhoplovni subjekt s kojim je događaj u vezi; 2. Organizacione jedinice BHDCA. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zaključci interne istrage: <ul style="list-style-type: none"> - Ovaj događaj (prodiranje vode u operativne prostorije) desio se nekoliko puta ali je ovo bio najteži slučaj remećenja izvršavanja operativnih obaveza kontrolora letenja. - Postoji rizik od strujnog udara i prekid pružanja usluga kontrole letenja, zbog natapanja električnih instalacija. 2. Stručna lica SMD-a su izvršila analizu događaja.
<p>Indeks procjene rizika i razlog: (Vidjeti Prilog 2, 3. i 6 ovog Uputstva)</p>	<p>3D prema ICAO-u</p> <p>Ovaj događaj izazvao je smetnje u radu kontrolora letenja, a što se frekvencije tiče nije mnogo vjerovatno da će se desiti ali postoji mogućnost.</p>
<p>Prijedlog mjera prevencije: (Bezbjednosne preporuke)</p>	<p>Da osoblje Odjeljenja za vazduhoplovnu tehniku, na redovnoj osnovi provjerava i čisti filtere klime koja grije/hladi kupolu tornja.</p> <p>Potrebno je da BHANSA angažuje stručnu osobu građevinske struke, koja bi napravila prijedlog izvedbenog stanja za sanaciju predmetnog objekta.</p> <p>Potrebno je da BHANSA poslije izrade i usvajanja prijedloga izvedbenog stanja sanacije predmetnog objekta, ponovo pokrene postupak javne nabavke građevinskih radova.</p>
<p>Prijedlog drugih mjera:</p>	<p>Nema</p>
<p>Da li je potrebno dalje ispitivanje događaja: DA/NE (dati obrazloženje)</p>	

Potpis imenovanog lica koje je radilo na obradi i analizi događaja i datum: (Ako na obradi i analizi radi više imenovanih lica)	Ilija Savatić,
Potpis rukovodioca Odjeljenja i datum:	Enes Mujezinović,