



BOSNIA AND HERZEGOVINA
Ministry of Communication and Transport
Directorate of Civil Aviation

Događaj:	Problem sa prijemom emergency signala na 121.500
Datum, vrijeme i mjesto događaja:	14.03.2015. godine, TWR LQSA
Učesnici u događaju i njihovo stanje:	
Opis događaja:	Dana 14.03.2015. godine kontrolor na dužnosti je primio zahtjev od BH Airlines-a da odobri testiranje emergency signala. Uz prethodnu koordinaciju sa ACC UNIT I odobreno je testiranje. Nakon završenog testiranja iz ACC UNIT I je potvrđeno da su primili zvučni signal (4*10 sec). U APP LQSA nije primljen signal.
Opis postupaka učesnika u događaju:	
Okolnosti pod kojima se događaj desio:	

<p>Preduzete mjere:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Vazduhoplovni subjekt s kojim je događaj u vezi; 2. Organizacione jedinice BHDCA. 	<p>1. BHANSA je u skladu sa svojim internim procedurama sprovela istragu ovog događaja.</p> <p>Kao rezultat ove istrage proizašli su sledeći zaključci:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Smetnje na frekvenciji 121.5 MHz na mikro lokaciji TWR Sarajevo javljaju se sporadično i prema neuređenom obrascu već duži vremenski period; -Smetnja se registruje na svoj opremi koja je instalirana na mikro lokaciji TWR LQSA; -Kako su smetnje izazvane od strane opreme koja nije u nadležnosti BHANSA upućen je dopis Regulatornoj Agenciji za Komunikacije (RAK), da se provjeri smetnja i utvrdi izvor. Problem koji usporava ispitivanje jeste sporadičnost smetnje i mikro lokacija smetnje (smetnja se ne dešava na širem području). RAK je konstatovao da ovakva smetnja nije razlog njihove hitne intervencije, te da će napraviti kontrolu kad stignu; <p>2.Stručna lica SMD-a su izvršila analizu događaja.</p>
<p>Indeks procjene rizika i razlog: (Vidjeti Prilog 2, 3. i 6 ovog Uputstva)</p>	<p>D4 prema ESARR-u 2, 2D prema ICAO-u</p> <p>Ovaj događaj nije direktno uticao na ugrožavanje bezbjednosti letenja ali je izazvao određene smetnje. Što se frekvencije tiče dešava se rijetko.</p>
<p>Prijedlog mjera prevencije: (Bezbjednosne preporuke)</p>	<p>Potrebno je:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Poslati dopis Regulatornoj Agenciji za Komunikacije sa zahtjevom da se da prioritet provjeri smetnji frekvencije 121.500 MHz na mikro lokaciji TWR Sarajevo. - Zatražiti provjeru i revidiranje procedura za koordinaciju između tehničara koji vrše intervenciju na opremi i kontrolora letenja/SUP-a na dužnosti.
<p>Prijedlog drugih mjera:</p>	<p>Ne</p>
<p>Da li je potrebno dalje ispitivanje događaja: DA/NE (dati obrazloženje)</p>	

Potpis imenovanog lica koje je radilo na obradi i analizi događaja i datum: (Ako na obradi i analizi radi više imenovanih lica)	Ilija Savatić, 16.09.2015. godine
Potpis rukovodioca Odjeljenja i datum:	Enes Mujezinović, 16.09.2015. godine