



**BOSNIA AND HERZEGOVINA**  
Ministry of Communication and Transport  
Directorate of Civil Aviation

Događaj:	Ometanje posade reflektorima disko kluba
Datum, vrijeme i mjesto događaja:	17.07.2015. godine, 21:10 UTC, aerodrom
Učesnici u događaju i njihovo stanje:	Avion B 737 - 300
Opis događaja:	U fazi prilaza aviona za slijetanje na aerodrom, od strane kapetana aviona zaprimljena je pritužba na vizuelno ometanje posade od strane lasera i reflektora, usmjerenih prema nebu, u blizini zračne luke. Po procjeni ustanovljeno je da laserski zraci dolaze iz disko-kluba u blizini aerodroma, u kome je bila organizovana proslava. Nakon pozivanja policije i molbe za gašenje navedene rasvjete, isto se nije dogodilo, te je rasvjeta ostala upaljena.
Opis postupaka učesnika u događaju:	
Okolnosti pod kojima se događaj desio:	Let je bio komercijalni redovni, a avion je letio po IFR pravilima letenja. Uslovi leta su bili IMC, kočenje prilikom slijetanja je bilo dobro.
Preduzete mjere: 1. Vazduhoplovni subjekt s kojim je događaj u vezi; 2. Organizacione jedinice BHDCA.	1. - 2. Stručna lica SMD-a su izvršila analizu događaja.
Indeks procjene rizika i razlog: (Vidjeti Prilog 2, 3. i 6 ovog Uputstva)	2D prema ICAO-u  Ovaj događaj izazvao je smetnje kod posade ali nije bitnije uticao na bezbjednost letenja. Ovakva vrsta događaja dešava se rijetko.

Prijedlog mjera prevencije: (Bezbjednosne preporuke)	Direkcija za civilno vazduhoplovstvo Bosne i Hercegovine (BHDCA) nema mjera prevencije za ovaj događaj.
Prijedlog drugih mjera:	
Da li je potrebno dalje ispitivanje događaja: DA/NE (dati obrazloženje)	
Potpis imenovanog lica koje je radilo na obradi i analizi događaja i datum: (Ako na obradi i analizi radi više imenovanih lica)	Ilija Savatić,
Potpis rukovodioca Odjeljenja i datum:	Enes Mujezinović,