



BOSNIA AND HERZEGOVINA
Ministry of Communication and Transport
Directorate of Civil Aviation

Događaj:	Izduvana guma stajnog trapa aviona nakon slijetanja
Datum, vrijeme i mjesto događaja:	24.03.2016. godine, 14:40 LT, aerodrom
Učesnici u događaju i njihovo stanje:	Avion
Opis događaja:	Nakon slijetanja aviona na aerodrom, službenici prihvata i otpreme primjetili su da je izduvana guma na desnom unutrašnjem točku stajnog trapa o čemu su obavjestili posadu aviona, predstavnika kompanije.
Opis postupaka učesnika u događaju:	
Okolnosti pod kojima se događaj desio:	
Preduzete mjere: 1. Vazduhoplovni subjekt s kojim je događaj u vezi; 2. Organizacione jedinice BHDCA.	 1. - 2. Stručna lica SMD-a su izvršila analizu događaja. BHDCA je uputila dopis CAA-u države u čijem registru se nalazi predmetni avion.
Indeks procjene rizika i razlog: (Vidjeti Prilog 2, 3. i 6 ovog Uputstva)	 3E prema ICAO-u Ovaj događaj nije bitnije uticao na bezbjednost vazdušne plovidbe, a što se frekvencije tiče dešava se rijetko.
Prijedlog mjera prevencije: (Bezbjednosne preporuke)	Direkcija za civilno vazduhoplovstvo BiH (BHDCA) nema mjera prevencije za ovaj događaj.

Prijedlog drugih mjera:	
Da li je potrebno dalje ispitivanje događaja: DA/NE (dati obrazloženje)	Dalje ispitivanje ovog događaja nije potrebno iz razloga što je BHDCA obavjestila CAA države u čijem je registru predmetni avion, a koja će sprovesti potrebnu analizu prijavljenog događaja.
Potpis imenovanog lica koje je radilo na obradi i analizi događaja i datum: (Ako na obradi i analizi radi više imenovanih lica)	Ilija Savatić,
Potpis rukovodioca Odjeljenja i datum:	Enes Mujezinović,