



BOSNIA AND HERZEGOVINA
Ministry of Communication and Transport
Directorate of Civil Aviation

| | |
|---|---|
| Događaj: | Udar groma u poletno - sletnu stazu |
| Datum, vrijeme i mjesto događaja: | 20.05.2016. godine, 08:00, Međunarodna zračna luka/ aerodrom Mostar |
| Učesnici u događaju i njihovo stanje: | |
| Opis događaja: | <p>Podnosilac izvještaja naveo je sledeće:</p> <p>“Jutros smo na rasporedu imali dva leta. Nakon opsluge zbog kiše smo ponovo obišli manevarske površine i uočili da je grom napravio 2 rupe veličine 20 (cm) i dubine cca 5 (cm). Rupe se nalaze na 100 (m) od praga i udaljene su cca 4 (m) od centralne linije. Odmah smo poslali report i hitno sanirali pukotine, te očistili manevarske površine.</p> |
| Opis postupaka učesnika u događaju: | |
| Okolnosti pod kojima se događaj desio: | |
| Preduzete mjere: 1. Vazduhoplovni subjekt s kojim je događaj u vezi; 2. Organizacione jedinice BHDCA. | 1. Izvršena je sanacija pukotina nastalih od udara groma. 2. Stručna lica SMD-a su izvršila analizu događaja. O ovom događaju SMD je obavjestio šefa Odsjeka za aerodrome. |

| | |
|--|--|
| Indeks procjene rizika i razlog: (Vidjeti Prilog 2, 3. i 6 ovog Uputstva) | 3D prema ICAO-u U ovom slučaju nije došlo do ozbiljnijeg ugrožavanja bezbjednosti vazdušne plovidbe. Ovakva vrsta događaja rijetko se dešava. |
| Prijedlog mjera prevencije: (Bezbjednosne preporuke) | Teško je predložiti mjere prevencije za ovakvu vrstu događaja, jer se radi o vremenskim neprilikama koje se ne mogu predvidjeti. |
| Prijedlog drugih mjera: | Nema |
| Da li je potrebno dalje ispitivanje događaja: DA/NE (dati obrazloženje) | |
| Potpis imenovanog lica koje je radilo na obradi i analizi događaja i datum: (Ako na obradi i analizi radi više imenovanih lica) | Ilija Savatić, 23.05.2016. godine |
| Potpis rukovodioca Odjeljenja i datum: | Enes Mujezinović, 06.07.2016. godine |