



**BOSNIA AND HERZEGOVINA**  
Ministry of Communication and Transport  
Directorate of Civil Aviation

Događaj:	Oštećenje/uništenje ograde RNAV sredstva
Datum, vrijeme i mjesto događaja:	17.03.2015. godine, Kosor
Učesnici u događaju i njihovo stanje:	
Opis događaja:	Zbog jakih udara vjetra, u periodu od 12.02. do 15.02.2015. godine, došlo je do oštećenja/uništenja dijela ograde na lokaciji Kosor, na kojoj je smješteno RNAV sredstvo. Tim oštećenjem lokacija i sredstvo su ostali nezaštićeni. Predmetna lokacija nalazi se u naseljenom području (porodične kuće i vikendice), a takođe, kako je u neposrednoj blizini i PSS 2, koja se ne koristi u vazduhoplovstvu ali je mladež koristi za automobilske trke, nepostojanje fizičke prepreke za ulazak u zaštićeni prostor može dovesti do problema kao što su oštećenje uređaja, pokušaj pljačke objekta i slično.
Opis postupaka učesnika u događaju:	
Okolnosti pod kojima se događaj desio:	
Preduzete mjere: 1. Vazduhoplovni subjekt s kojim je događaj u vezi; 2. Organizacione jedinice BHDCA.	1.BHANSА je u skladu sa svojim internim procedurama sprovela istragu ovog događaja. 2.Stručna lica SMD-a su izvršila analizu događaja.

Indeks procjene rizika i razlog: (Vidjeti Prilog 2, 3. i 6 ovog Uputstva)	D4 prema ESARR-u 2, 4D prema ICAO-u  Ovaj događaj nije direktno uticao na bezbjednost letenja (Safety) ali je potrebno postupiti u skladu sa mjerama prevencije, kako bi se spriječilo moguće oštećenje uređaja, pokušaj pljačke objekta i slično. Ovakva vrsta događaja pojavljuje se s vremena na vrijeme.
Prijedlog mjera prevencije: (Bezbjednosne preporuke)	Potrebno je da BHANSA:  <ul style="list-style-type: none"> <li>- postavi nove ograde oko svih RNAV uređaja JPAKL Mostar pošto se iste nalaze u jako lošem stanju, a kako bi se onemogućio ulazak neovlašćenih osoba u ograđeni prostor RNAV uređaja;</li> <li>- postavi nove znakove upozorenja i zabrane pristupa lokacijama RNAV uređaja jer na postojećim znacima piše FEDCAD a ne BHANSA;</li> <li>- kontaktira vlasnika parcele koja se nalazi do "monitor antene" RNAV sredstva kako bi se posjeklo drvo, koje bi moglo u skorije vrijeme ometati signal RNAV sredstva;</li> <li>- potpiše ugovor s nekom zaštitarskom firmom ili uspostavi vlastito fizičko i tehničko osiguranje i zaštitu lokacija kako bi se ovaj problem riješio.</li> </ul>
Prijedlog drugih mjera:	Ne
Da li je potrebno dalje ispitivanje događaja: DA/NE (dati obrazloženje)	
Potpis imenovanog lica koje je radilo na obradi i analizi događaja i datum: (Ako na obradi i analizi radi više imenovanih lica)	Ilija Savatić, 04.05.2015. godine
Potpis rukovodioca Odjeljenja i datum:	Enes Mujezinović, 04.05.2015. godine